

# INITIATION À LA ZINGUERIE (ZINC, CUIVRE, INOX)

*Salarié ou demandeur d'emploi possédant une expérience professionnelle, quelques bases en zinguerie et familiarisé avec les techniques de soudage (souhaitable mais non indispensable).*

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Etre capable d'assembler et de souder des gouttières demi-rondes, plates, des chéneaux, des talons d'extrémité, des tuyaux de descente.

Etre capable de réaliser des entourages de cheminée.

## CONTENU

### ■ *Partie technologique*

- caractéristiques du métal et des supports
- calcul des dilatations, des sections de gouttières et de tuyaux suivant les pentes et les surfaces en eau à évacuer

Eventuellement selon le niveau des stagiaires :

- mètre : chiffrage quantitatif des matériaux, des plus-values pour coupes et soudures

### ■ *Partie pratique*

Sur établi et sur crochets positionnés en place, sur fonçure bois, seront réalisés les coupes, les ajustages et les soudures pour gouttières et chéneaux ainsi que leurs naissances.

La pratique sera prépondérante dans ce stage.

### ■ *Moyens pédagogiques*

Technologie en salle (1/4 du temps)

Fiches technologiques, documents techniques.

Travaux pratiques et réalisation d'ouvrages sur maquettes (3/4 temps)

### ■ *Matériau utilisé*

Zinc, cuivre, inox.

**DUREE DU MODULE**

35 heures

